

Liite C: Havainnekuvat

Havainnekuva 1. Kastmäen johtoaukealta kohti koillista. Valokuva alueelta kuvassa Kuva 8-5.. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 2. Kastmäen takaa kohti koillista. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 3. Olavintien päästä itään/koilliseen. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 4. Lappersintieltä toimistorakennuksen kohdalta itään. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 5. Valtatie 25:n ja Inkoontien liittymästä kaakkoon. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 6. Huoltoaseman pihalta etelään. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 7. Valtatie 25:ltä Kyrkstadin alueelta lounaaseen. Havainnekuva: Envineer Oy.


Havainnekuva 8. Lappersintieltä Nysvidjan alueelta länteen. Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 9. Nysvidjan alueelta länteen (ilmasta; hankealueen itärajalle jätetty havainnekuvaa varten vähemmän puita kuin kaavan vaatimuksessa). Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 10. Nysvidjan alueelta (VAMA-alue) länteen (maantasosta). Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 11. Nysvidjan alueelta (VAMA-alue) länteen (ilmasta). Havainnekuva: Envineer Oy.

Havainnekuva 12. Kittfallintieltä länteen juuri ennen Tuomelan asuinalueita. Havainnekuva: Envineer Oy.



3D-havainnekuvien sijainnit ja suunnat. Kuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 1. Kastmäen johtoauealta kohti koillista. Valokuva alueelta kuvassa **Kuva 8-5..** Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 2. Kastmäen takaa kohti koillista. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 3. Olavintien päästä itään/koilliseen. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 4. Lappersintieltä toimistorakennuksen kohdalta itään. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 5. Valtatie 25:n ja Inkoontien liittymästä kaakkoon. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 6. Huoltoaseman pihalta etelään. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 7. Valtatie 25:ltä Kyrkstadin alueelta lounaaseen. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 8. Lappersintieltä Nysvidjan alueelta länteen. Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 9. Nysvidjan alueelta länteen (ilmasta; hankealueen itärajalte jätetty havainnekuva varten vähemmän puita kuin kaavan vaatimuksessa). Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 10. Nysvidjan alueelta (VAMA-alue) länteen (maantasosta). Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 11. Nysvidjan alueelta (VAMA-alue) länteen (ilmasta). Havainnekuva: Envineer Oy.



Havainnekuva 12. Kittfallintieltä länteen juuri ennen Tuomelan asuinaluetta. Havainnekuva: Envineer Oy.