




Kuva 1. Happipitoisuuden (DO mg/l), hapen kyllästysasteen (DO %), sähkönjohtavuuden (EC $\mu\text{S/cm}$) ja lämpötilan (T $^{\circ}\text{C}$) vaihtelu syvyyden funktiona Nuasjäressä purkuputkesta 1-3 km etäisyydellä sijaitsevista syvänteistä Nj35, Nj46 ja Nj23. Tulokset ovat Geologian tutkimuskeskuksen mittauksista 20.–21.10.2016.