

Pomarkunjoen silta

14.11.2016

Kuvat Varsinais-Suomen ELY-keskus






Aukko 1
Kivet liikkuu





Aukko 3 (Porin pääty)
Yksi suuri kivi putoamassa
keskeltä holvia.
Nurkka holvaa enää vain vähän







Aukko 3 (Porin pääty)
Yksi suuri kivi putoamassa
keskeltä holvia.
Nurkka holvaa enää vain vähän,
melkoinen tyhjä tila takana

Halkeamia siellä ja täällä





Aukko 2
Yksi suuri kivi tulossa alas
keskeltä holvia



Aukko 1
Pieni kivi löysässä






3. välituki,
ylävirta
Kivet
liikkuu,
rako
kasvanut
keväästä
selvästi



Keskiaukon
paha
halkeama

Keskiaukon kivi - ylävirta
Kivi puristuksessa
ainoastaan enää
Yläreunastaan.
Pitkän kiven molemmin
puolin selvät raot



Keväällä 2016 haljennut kivi.
Keväällä kohdassa vain pelkkä aivan
ohut halkeama, nyt selvä väli ja
porrastus

